

Instruction de mise en œuvre

Form n° : 525

Ind: A

Document n°:

525_0000A0_7341980_Fr

ind: B


désignation :

Agrafe de liaison équipotentielle

Référence :

FCLIP16-35

Page : 1/5



Rev	Date	Modifications	Crée par	Approuvé par
Α	Mars 2015	Création	IN LOPEZ	Erid GERY
В	Sept 2016	Ajout info norme §2 et mise à jour	THEOPEZ	Eric GERY
				MU

Instruction de mise en oeuvre N° : 525_0000A0_7341980_Fr_ B

Page : 2/5

Table des matières

1	But.		3
2	Rap	pel de la norme	3
3	Prés	sentation du produit	3
	3.1	Fonction	3
	3.2	vue générale	3
	3.3	Cablettes de mise la terre	4
	3.4	Chemin de câbles	4
	3.5	Marquage	4
	3.6	Prise en main	4
4	Con	ditionnement	5
5	Insta	allation	5
	5.1	Schéma de mise en oeuvre	
	5.2	Restriction d'utilisation	5



Instruction de mise en oeuvre N°: 525_0000A0_7341980_Fr_ B

Page : 3/5

1 But

Ce document est conçu pour définir les limites d'utilisation de FCLIP16-35

2 Rappel de la norme

En France, les chemins de câbles ne servent qu'à supporter les câbles. Même lorsque la continuité électrique est assurée, il convient de ne pas considérer le chemin de câbles métallique comme un conducteur de protection ou d'équipotentialité

§ 543.2.3 (extrait NFC 15-100) L'utilisation des éléments métalliques suivants comme conducteurs de protection ou d'équipotentialité n'est pas admise pour :

- Chemins de câbles et systèmes analogues

Installées tous les 15 à 20m au minimum, suivant le principe de sécurité (Cf NFC 15-100), des bornes relient les chemins de câbles au conducteur parallèle en cuivre pour assurer la mise à la terre.


3 Présentation du produit

3.1 Fonction

FCILP16-35 contribue de manière efficace et durable, à assurer la connexion et l'équipotentialité entre les structures conductrices d'une même installation (agrafe « liant » le chemin de câble et la câblette de cuivre nue de section appropriée).

FCLIP16-35 participe de fait, à la réalisation de la protection contre les contacts indirects. (mise à la terre)

3.2 vue générale



Matière : acier ressort

Protection contre la corrosion : étamage



Instruction de mise en oeuvre N°: 525_0000A0_7341980_Fr_ B

Page: 4/5

3.3 Cablettes de mise la terre


Conçu pour des câbles rigides cuivre non isolés de section de 16 à 35 mm² appelés câblettes.

3.4 Chemin de câbles

S'adapte sur tous types de chemins de câbles filaires de Ø3 à 5mm

Installation recommandée sur supports		
Electro-zingué	Oui	
Galvanisé à Chaud	Oui	
Inox	Oui	

3.5 Marquage



3.6 Prise en main

FCLIP16-35 ne possède pas de zone fragile.



Instruction de mise en oeuvre N°: 525_0000A0_7341980_Fr_B

Page : 5/5

4 Conditionnement

Boite carton: 140 x 140 x 70

Pièces en vrac

Quantités par carton : 40 pièces

Poids: 0.750 Kg

Conditions de stockage

Durée : Aucune limite

Température : -40°C to +85°C

5 Installation

